



一张“明白纸” 安全伴我行

近日，肥矿集团白庄矿每名职工都收到一张写有“常见透水征兆及应急处置措施”的纸条，上面写明了10种透水征兆、6种特殊情况和常见应对处置措施，这是该矿加强职工安全教育，提高职工技术业务素质的一個新招。他们针对职工工作时间较长、学习时间较短的特点，改变以往大而全的

东滩煤矿“五比五看五强”提升管理水平

为进一步激发后勤服务部门干部职工统一思想、应对挑战、优质服务、扎实工作的热情，营造岗位做贡献、创业建新功的氛围，强势推进矿井各项工作任务顺利实现，瓷矿集团东滩矿工会近日在后勤服务单位开展“五比五看五强”劳动竞赛活动。 “五比五看五强”是指：比学习，看哪个单位职工思想进步快，进取心强；比技能，看哪个单位职工办事效率高，自信心强；比服务，看哪个单位职工满意程

梁宝寺能源公司强化“水患”治理

4月份以来，山东肥矿集团梁宝寺能源公司认真汲取“31”内蒙古骆驼山煤矿和“328”王家岭煤矿透水事故教训，加强各类水害隐患排查，明确重点，切实做好煤矿防治水工作。 他们坚持“预测预报，有疑必探，先探后掘，先治后采”的原则，落实制定了防治水工作计划和应急预案，凡存在水患的工作面、掘进迎头，采取重点整治，专题报告水患治理情况，把隐患消灭在萌芽状态；二是坚持每日水患安全检查，搞好水文地质检测和预测。组织专业地测工程师，对存在隐患的地表水作全面自查自纠，并坚持定

桃园煤矿1003风巷无极绳绞车投入使用

桃园矿1003风巷无极绳绞车日前正式投入使用，这是继7133风巷之后第二部无极绳绞车在该矿安家落户，为1003工作面综采支架的安装打下基础。 桃园矿1003风巷地质条件复杂，巷道设计全长600多米，起伏坡度多、坡度最高达17度，并有拐弯点等，如使用回柱绞车作牵引工具，不仅需安装多部绞车，且巷道平段少，不利于车辆换绞头，给综采安装运送支架带来困难。经筹备、选型，SQ—80(75B)型无极绳绞车适合该巷道工况条件。该型号绞车综合借鉴

北徐楼煤矿运搬工区谁的隐患谁“埋单”

“今天真高兴，我发现了一处隐患，挣了20元钱。”电工王某高兴地说。原来这是山东丰源煤电股份有限公司北徐楼煤矿运搬工区为了进一步开展好安全“隐患治理”活动，而实施的“谁的隐患谁‘埋单’”的隐患治理措施。 近日，该工区为了充分调动职工发现、整改安全隐患的积极性，推行了安全隐患埋单制。对于各个生产岗点、安全设施使用、机电设备管理等各个岗位存在的隐患按照危害性质大小进行分类，并进行“明码标价”。如果哪一位职工发现安全隐患及时汇报到工区按其性质大小进

“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采” 朱仙庄煤矿Ⅱ水平胶带大巷工程稳步推进

为深入贯彻落实淮北矿业集团公司关于重大隐患安全检查的传真电文精神，淮矿工程建设总公司朱仙庄矿项目部把安全管理工作重心下移到井巷二队施工的Ⅱ水平胶带大巷工程防治水施工管理上，确保施工稳步推进。 朱仙庄矿Ⅱ水平胶带大巷是淮北矿业集团2009年度防治水重点工程。工程全长1023米，现已施工816米，施工过程中将揭露F19、ⅡF2断层及次生断层组、一灰岩含水层、十煤底板下掘进等地质因素影响，其中一灰

安全管理“转”出新亮点

进入4月份年以来，埵村煤矿各队队干部以深入落实安全“十要素”为突破口，转变“现场管理、干部值班”方式，安全管理呈现新亮点。 “长远，这处伞檐松放不彻底，你歇歇，我来干。”11日夜班，采煤二队跟班干部高福军，在本队施工的101巷探面发现伞檐问题后，便主动抡镐松起了伞檐。“谢谢高队长，今后我一定松好伞



煤矿冲击地压的预测预警是世界上的难题，作为深受冲击地压危害的煤矿，义煤集团千秋煤矿加大投入，迎难而上，相继从加拿大和波兰引进了两套世界上最先进的微震监测系统，逐步探索冲击地压发生的规律，确保安全生产。 图为来自波兰的工程人员在指导该矿技术人员使用检测设备。 方高峰 摄影报道

常村煤矿开展“瓦斯无超限年”活动

河南义马煤业集团常村矿牢固树立“瓦斯超限就是事故”、“瓦斯可防、可控、可治”的瓦斯管理理念，努力建立“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯治理工作体系，全面提升瓦斯综合治理整体水平，确保全年无瓦斯超限事故，顺利实现安全生产。 领导责任。矿长作为全矿“瓦斯无超限”工作的第一责任人，必须保障瓦斯治理工作所需的人、财、物和其他工作条件。矿总工程师具体负责全矿瓦斯治理技术管理，其他副矿长负责监督落实各自分管业务范围内的瓦斯管理工作。 技术规范。瓦斯传感器显示数据达

步强化全矿干部职工“治大隐患、防大事故”意识，切实把握“源头安全、动态安全、变化安全”三个关键，认真查找本系统、本单位当前安全生产过程中存在的突出问题和薄弱环节，从源头上消除安全生产重大隐患，有效防范和坚决杜绝重特大事故发生，促进该矿安全生产形势持续稳定。

本次专项行动为期三个月，分单位自查自纠、隐患综合整治、全面总结验

来确认前方巷道是否有灰岩水异常情况，无异常情况向前施工100米，如发现灰岩水有异常情况，在巷帮做钻场进行超前打钻探顶底板灰岩水情况，通过打钻进一步检验两种物探方式的准确性。

项目部领导班子主动深入班组、深入职工课堂、蹲点现场，把施工措施贯彻到施工一线，并要求班队长以上的管理人员熟悉透水的征兆，不仅管理人员要会而且要求每一名职工做为上岗前必知必会的首选，使该队职

安全管理“转”出新亮点

光说在嘴上，更能带头去干，我们心里很满意。”职工李化春高兴地说。 该矿各队队干部在现场管理方式上，由“管和说”转为“管和干”，其效果大不一样。他们在井下生产现场，不仅及时发现问題、提出问題，更做到动手帮助职工处理问题。这种方式，既融合了干群关系，又促进了安全生产。截至4月12日，全矿28个井下区队安全上均实现“三无”；集团公司驻矿安全小分队日常检查，杜绝了隐患问题。“现在，区队干部的作风很扎实，对现场问題不

新安煤矿水力压裂试验取得阶段性成果

日前，河南义煤集团新安矿对14211底板岩巷进行了水力压裂技术的试验，并取得阶段性成果。水力压裂过程中，响煤炮，支架变形、顶板裂缝等反应强烈，压裂效果明显。 煤矿井下钻孔高压压裂技术是把水作为动力，在煤层中形成人工的空腔、槽缝和裂隙或扩大已有的裂缝以及使煤体发生位移。经压裂后的煤层，其内部能出现众多且延伸很远的裂缝，使得在抽气时钻孔周围出现大面积的压力下降，煤层受降压影响解析出来的气体能够通过压裂形成的裂隙运移至钻孔中，保证了煤层气能迅速并相对持久地泄放，抽出量较压裂前可增加数十倍，从而起到卸压和排放瓦斯的作用，最终达到防治突出和解除局部应力集中的效果。 为了确保该项目现场试验成功，该矿专门成立了水力压裂试验领导小

常村煤矿开展“瓦斯无超限年”活动

工作措施。坚持优化生产布局，合理组织生产，坚持正规开采，避免造成“孤岛”工作面，为瓦斯治理工作提供基础保障。建立系统合理、设施完好、风量充足、风流稳定的通风系统，杜绝串联风、循环风、无风、微风、欠风生产现象，确保通风可靠，不符合上述规定的禁止生产。严禁井下出现微风、无风巷道或盲巷。对于停风的掘进工作面必须根据停风时间的长短，合理实施密闭。强力推行高压水力压裂、煤体深孔注水技术，没有实施煤层注水的工作面禁止生产，确保瓦斯防治效果。 创新管理。完善瓦斯综合治理各

王庄煤矿深入开展隐患排查专项治理活动

为深刻汲取“31”神华集团乌海骆驼山煤矿和“328”华晋焦煤有限责任公司王家岭煤矿透水事故教训，进一步加大隐患排查治理力度，夯实安全生产基础，有效防范和坚决遏制重特大事故，山西潞安王庄煤矿结合该矿安全生产实际，近日在全矿开展了为期三个月的隐患排查专项治理活动。 此次隐患排查治理活动的目标是通过深入开展隐患排查治理活动，进一

工人人懂得防治水的征兆，懂得逃生路线。

为解决长距离独头供风难题，该项目部使用了双风机、双电源、自动切换、风筒紧固圈、高强度大口径风筒等新产品，实现了局部通风装备系列化，提高了局部通风机的可靠性。该队通过合理安排施工工序，狠抓放炮管理，每班不少与6部锤打眼，大型号耙矸机等设施设备的使用确保了工程施工进度。

安全管理“转”出新亮点

“站立笑迎职工礼仪”，这种方式，使职工来到区队后感到很舒心，开班前会的精神头也足了。据统计，仅4月上旬，该矿职工在班前会上便提出了近20条安全金点子、小窍门，其中有6条得到认可和采用。“以前来到区队后，总觉得神经绷得紧、心理压力也大。”职工阚先青说，“现在，接受了值班干部的快乐礼仪，心里很舒服，在班前会上也愿意多提安全问题，多关心安全上的事了。”

新安煤矿水力压裂试验取得阶段性成果

日前，河南义煤集团新安矿对14211底板岩巷进行了水力压裂技术的试验，并取得阶段性成果。水力压裂过程中，响煤炮，支架变形、顶板裂缝等反应强烈，压裂效果明显。 煤矿井下钻孔高压压裂技术是把水作为动力，在煤层中形成人工的空腔、槽缝和裂隙或扩大已有的裂缝以及使煤体发生位移。经压裂后的煤层，其内部能出现众多且延伸很远的裂缝，使得在抽气时钻孔周围出现大面积的压力下降，煤层受降压影响解析出来的气体能够通过压裂形成的裂隙运移至钻孔中，保证了煤层气能迅速并相对持久地泄放，抽出量较压裂前可增加数十倍，从而起到卸压和排放瓦斯的作用，最终达到防治突出和解除局部应力集中的效果。 为了确保该项目现场试验成功，该矿专门成立了水力压裂试验领导小

常村煤矿开展“瓦斯无超限年”活动

河南义马煤业集团常村矿牢固树立“瓦斯超限就是事故”、“瓦斯可防、可控、可治”的瓦斯管理理念，努力建立“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯治理工作体系，全面提升瓦斯综合治理整体水平，确保全年无瓦斯超限事故，顺利实现安全生产。 领导责任。矿长作为全矿“瓦斯无超限”工作的第一责任人，必须保障瓦斯治理工作所需的人、财、物和其他工作条件。矿总工程师具体负责全矿瓦斯治理技术管理，其他副矿长负责监督落实各自分管业务范围内的瓦斯管理工作。 技术规范。瓦斯传感器显示数据达

王庄煤矿深入开展隐患排查专项治理活动

为深刻汲取“31”神华集团乌海骆驼山煤矿和“328”华晋焦煤有限责任公司王家岭煤矿透水事故教训，进一步加大隐患排查治理力度，夯实安全生产基础，有效防范和坚决遏制重特大事故，山西潞安王庄煤矿结合该矿安全生产实际，近日在全矿开展了为期三个月的隐患排查专项治理活动。 此次隐患排查治理活动的目标是通过深入开展隐患排查治理活动，进一

步强化全矿干部职工“治大隐患、防大事故”意识，切实把握“源头安全、动态安全、变化安全”三个关键，认真查找本系统、本单位当前安全生产过程中存在的突出问题和薄弱环节，从源头上消除安全生产重大隐患，有效防范和坚决杜绝重特大事故发生，促进该矿安全生产形势持续稳定。

本次专项行动为期三个月，分单位自查自纠、隐患综合整治、全面总结验