

中国安全生产

ZHONGGUO
ANQUAN SHENGCHAN
周刊

新闻热线:(028) 87369123 传真:(028)87346406 2010年5月20日 星期四 责编:王小山 编辑:张宇 版式:张彤 校对:陈梅

钱江晚报 C1

头条报告 | Toutiao Baogao

余吾煤业:安全发展步伐稳健铿锵

通讯员 秦红斌 记者 赵占岭

山西路安余吾煤业公司是国家发改委立项,潞安集团投资建设的一座年设计生产能力600万吨的特大型矿井,2007年5月12日正式投产,被誉为最能代表中国煤炭行业发展水平的现代化企业。

投产以来,余吾煤业公司从矿井系统安全入手,从岗位标准操作入手,从制约矿井安全生产等薄弱环节入手,上下同心协力,不断夯实安全基石,就如何实现安全高效发展展开了智慧和毅力的攻关,实现了企业安全发展、科学发展。

针对制度的完善创新,该公司在延续原有行之有效的管理制度的同时,继续紧密结合实际,制定出台多项安全管理制度,在实践中总结提升,构建完善安全生产精细化管理新模式;如针对地质超前、技术超前、设备和装备超前、抽采超前、放水超前和支护超前等管理预控,进一步完善了地质条件下的“大超前”

管理制度,引入了可视化管理模式,实现了超前规避隐患;针对人员行为规范,筑牢了“高压线”管理规定,切实从源头消除了违章操作;针对领导干部的作风提升,该公司树立“剔除影响安全生产的因素是各级干部的第一职责”为理念,展开了“三走到、三必到”图示法管理,以“标准化流程”的形式明确固定,使各级干部对工作的目标、流程更加明晰,保证了特殊变化条件下特殊情况的有效应对,提高了现场处置效率等。

针对员工的现场操作,该公司把抓好岗位标准化看作企业发展的柱石工程,具体做到三个优化:一是优化了岗标查纠方式,开展了全员高标准考试和加强了现场操作查纠力度;二是优化了岗标学习方式,在岗标的学习形式和岗标培育的机制方面进行了创新;三是优化了规范操作流程。通过深严细实的现场管理,逐步完善了贯标、考标、纠标的管理体系,规范了特殊工种的操作

流程,切实提高了员工岗位标准化操作水平。

在机电管理方面,该公司牢固树立“机电管理是煤炭企业安全生产基础”的理念,重点从流程化检修着手,确保正规循环率。通过制订出台机电精细化检修制度,要求检修人员严格按照持卡上岗、规范记录、落实责任、奖优罚劣五个环节来开展工作,按检修卡规定内容开展标准化检修作业,杜绝了漏检、重检和假检,实现机电检修作业的闭环管理。

针对瓦斯治理,该公司以高标准瓦斯管理为原则,以规范采掘面的瓦斯涌出预测、“一通三防”设施标准、瓦斯抽采参数的测定、瓦斯抽采量化标准、完善“九个”特殊环节管理为主线,积极开展瓦斯抽采达标相关举措,通过改进瓦斯抽放井网方式、开展高位钻场瓦斯抽采等措施,有效促使抽采量和抽采率不断提升。

在防治水方面,该公司进一步

完善红、黄线管理制度,切实执行掘进工作面前方预留20m的超前钻探距离以及提前50m钻探地质构造等规定。同时积极与各高校紧密合作,以建立井下奥灰水监测系统为依托,通过实时监测、分析奥灰水变化,来预测奥灰水突水的区域及危险程度,从而构建起余吾煤业公司特色的透明地质平台。

在质量标准化方面,该公司先后开展了锚杆(索)预紧力专项整治、杂物专项整治、九直两平专项整治、材料堆放和牌板管理专项整治、巷道底板精细化专项整治等活动,有力推动了质量标准化工作朝着精细化的方向纵深发展。特别针对施工单位质量标准化工作差距较大的实际,开展了生产科队“结对子”活动,取得了明显的成效,精品矿井形象得到显著提升。

在集约高效生产方面,该公司在280米超长工作面试验成功的基础上,试验布置了300米超长工作面,试验了小煤柱留巷掘进以及外

圈巷道重复利用,大大提高了资源回收率,有效缓解了衔接紧张的局面。同时还开展了双巷掘进、机载式前探梁超前支护等工艺创新和试验。正是在集约高效生产方面成效显著,该公司“280米超长高产高效综放工作面项目”荣获“第十四届中国企业新纪录”奖,“潞安矿区深部岩巷及井巷硐室支护加固技术”项目荣获煤炭工业协会科学技术一等奖。

正如春耕秋收般自然,在安全管理中处处从矿井实际出发,管理细节落实到位,该公司在2009年被中国煤炭协会评为“全国煤炭工业特级安全高效矿井”,在安全生产方面收获了令人欣慰的成绩。

如今余吾煤业公司已基本杜绝了一、二级安全隐患,并构建完善了隐患超前预控管理体系,矿井日产量由投产时的8000吨提高到现在22万吨以上,各掘进队平均月单进由去年的180米左右提高到现在的240米左右,生产能力得以大幅提升。

贵州省提出加强和改进煤与瓦斯突出防治工作要求

今年以来,贵州省发生了4起较大以上煤与瓦斯突出事故,给人民群众生命财产造成重大损失。为了进一步加强和改进该省煤与瓦斯突出防治工作,防止煤与瓦斯突出事故发生,贵州省提出要求:

一、全面排查瓦斯突出隐患。按照分级负责的原则,由省安全监管局牵头,会同贵州煤监局、省能源局等有关部门和专家对煤与瓦斯突出矿井逐矿进行检查和全面技术会诊,并对各市(州、地)开展该项工作情况督查和抽查;各市(州、地)政府(行署)负责组织生产能力30万吨/年及以上其他煤矿进行检查和技术会诊;各产煤县(市、区)负责对生产能力30万吨/年以下煤矿进行检查和技术会诊。对排查出有重大安全隐患的煤矿,要立即责令停产整顿,挂牌限期消除隐患。

二、加强煤矿防突工作监管。各市(州、地)政府(行署)、各产煤县(市、区)政府所属有关监管部门加强监管,督促煤与瓦斯突出矿井坚持区域防突措施先行、局部防突措施补充的原则,严格落实两个“四位一体”综合防突措施,确保各项安全措施到位,做到不安全不生产。

三、加强督促检查。省安委会会同省监察厅结合全省安全生产大检查,督促省有关部门、各地方政府、各煤炭企业认真落实,凡是在检查过程中弄虚作假、走过场,造成煤与瓦斯突出事故发生的,要按“四不放过”的原则严肃查处。(钱俊)



从年初温家宝总理提出“让人民生活得更更有尊严”,到“五一”劳动节胡锦涛总书记提出“让劳动群众实现体面劳动”,高层的连续表态,体现了党和政府对劳动者的充分尊重和深切关怀,表明党和政府对在全社会范围内实现体面劳动的巨大决心。

安全,是矿工最大的体面

什么是体面?5月16日,在已建成投产20周年、实现连续安全生产四周年的瓷矿集团东滩矿,职工异口同声地说:“工作安全了,维护了我们的生命权、健康权,这就是最大体面!”寻景问路。闪亮的业绩主要缘于该矿精细化管理,以特色安全文化加强源头治理、过程控制的结果。

该矿要求全体职工树立“凡事成于细”的细节意识,努力培养严谨务实的工作作风,使每一项工作都能够被真正做细、做精、做实,力争达到尽善尽美。制定下发了《东滩煤矿区队(科室)“六化”目标管理和“争星创优”活动的实施意见》,坚持“高标准、严要求、重实

效、抓基础”的原则,在“高”字上做文章,在“严”字上立规矩,在“实”字上下功夫,在“细”字上找差距,积极推行区队自治、班组自主、个人自律的区队班组管理模式,实现了区队班组管理的精细化、规范化,收到较好效果。如综掘二区深入推行施工工程档案化管理,对每道工序、每米进尺和相应的施工班组及施工人均记录在案,谁施工谁负责。按照“严管细抓、重奖重罚”的原则,从班组长到各工种岗位层层制定了岗位质量职责,细化验收标准,从锚杆的打注到锚杆的安装及管路的吊挂等均作明确的规定,现场逐条验收,对不符合标准的工程坚决整改和处罚。严格执行工作、安全、进尺、质量为4:3:3的分配制度,一个月下来,班组长之间因工作质量优劣形成的收入差距高达860多元,经济杠杆激发了广大职工规范操作抓质量的工作积极性。

安全“放心工程”全覆盖无死角。该矿要求干部职工,牢固树立没有安全就没有一切、不松劲、不动摇、不懈怠,珍惜来之不易的安全成绩,居安思危、警钟长鸣,从零开始、向零进军。按照年度职工教育培训计划,严格执行安全培训计划,重点培训安全管理人员、工程技术人员、特殊作业人员、新工人和安全生产不放心人,保证培训

率、复训率、持证率达到100%。定期排查矿井各系统、各环节的隐患,对重大安全隐患,严格实施挂牌督办制度,确保隐患排查到位、治理有效。超前排查分析各类苗头性、倾向性安全问题,有针对性地开展安全综合检查、专项检查,切实做到防患于未然。围绕影响安全生产的重点、难点和薄弱点,抓好矿井通风、瓦斯治理、综合防尘、防火管理、放炮管理和安全监测监控工作,加强应力集中区冲击地压防治。全面加强定置管理,进一步提升机电专业管理水平。强化两季“三防”工作,抓好安全应急、地面单位、公共安全管理。学习先进单位管理经验,认真落实安全质量标准化建设管理办法,坚持严检查、严考核、严奖惩,深入持久地开展质量标准化工作,确保井上下安全质量全过程、全方位动态达标,建成国家安全质量标准化一级煤矿。每年扎实开展“十佳工班长”、“安全生产红旗单位”竞赛活动,高质量地建成一批“红旗区队”和“五好班组”。认真执行上级安全生产费用管理办法,规范使用,按计划实施,保质保量实施技术改造,提高系统装备的安全可靠性。

该矿以“安康杯”竞赛为载体,促进安全文化建设。始终把群众安全工作作为巩固“全模”阵地、推进矿井安全文化建设的重中之重,着

石台矿筑牢安全堤坝

淮北矿业石台矿工会强化矿井瓦斯管理,严格执行瓦斯检查监测汇报制度,要求瓦检员每个小班汇报瓦斯不少于3次,封闭巷道瓦斯检查每天不少于3次,并实行闭管管理,确保了矿井安全生产。自2005年8月以来,该矿实现了瓦斯“零超限”。

图为5月5日瓦检员在认真填写瓦斯检查记录。

刘传春 摄影报道

贵州普定远洋煤矿事故初步认定是一起重大责任事故

5月13日晚发生的贵州省安顺市普定县猫洞乡远洋煤矿煤与瓦斯突出事故,初步认定是一起煤矿业主违法违规生产导致的重大责任事故。目前事故抢险工作已结束,事故原因正在进一步调查中。经过搜救人员反复搜寻,井下未再发现其他遇难矿工遗体,这起事故死亡人数最终确定为21人。在事故中受伤的5名矿工正在医院接受治疗,其中1人还未完全脱离生命危险。

14日凌晨赶赴事故现场指导事故调查及善后工作的国家煤监局副局长王树鹤说,这起事故是一起典型的违法违规生产酿成的重大责任事故,性质严重,教训深刻。这起事故的发生,也与当地有关部门在安全生产的监管上不严肃、不认真,对煤矿业主的违法违规生产行为甚至默许等有直接关系。

据当地有关部门的负责人介绍,远洋煤矿由原普定县三合煤矿、龙场煤矿和普安联营煤矿整合而成,去年底远洋煤矿向普定县有关部门提出要对原龙场煤矿巷道进行抽水维护,普定县有关部门批准后,远洋煤矿即以抽水维护巷道为名,擅自组织生产。在此次事故发生前,远洋煤矿已生产原煤3000多吨。

目前,普定县已紧急通知全县所有煤矿立即全部进行停产整顿。事故的善后工作仍在进行中。(刘文国 黄勇)

安徽严惩4起生产安全事故 52人受处理

安徽省安监局日前对今年以来的4起工矿企业较大生产安全事故调查处理情况予以公开通报。其中,3起事故经省政府批准分别对52名事故责任人做出刑事、经济、党纪和政纪处理决定。

据介绍,受处理的52人中,移交司法机关追究刑事责任7人,撤销行政职务3人,党内严重警告3人,行政记大过1人,行政记过9人,行政警告6人,责成向上一级党委、政府做深刻检查的12人,经济处罚5人,开除企业从业人员3人。在上述处理决定中,有4人是开除、撤职、罚款和移送司法机关追究刑事责任等并处。

通报要求,各级政府、政府各有关部门、各类生产经营单位在总结事故暴露的主要问题的同时,更要牢固树立安全责任重于泰山的思想,使安全生产的意识扎根在人们心中,真正做到安全生产警钟长鸣、常抓不懈,努力遏制事故发生,确保人民生命财产安全。

2003年5月13日,安徽淮北矿业集团所属的芦岭煤矿发生特大瓦斯爆炸事故,一次死亡86人。为铭记这一惨痛教训,安徽省政府确定每年的5月13日为“安全生产警示日”。(安雯)

四川开展煤矿基建项目建设安全交叉检查

近日,由四川煤监局攀西分局局长田建文带队的省煤矿安全交叉检查组莅临旺苍县检查煤矿基建项目建设安全情况。检查组由攀西煤监局、川北煤监局、广元市煤监局抽调人员组成,自5月11日起,分两个组对旺苍县属煤矿将历时5天检查结束,计划检查8个煤矿,11-12日已经检查四顺煤业公司等4个煤矿。

此次检查的重点是煤炭资源整合中的基建矿井。检查主要内容有:建设项目合法性;建设、施工、监理三方安全生产责任落实情况;安全生产责任制落实情况;依法依规开展项目建设情况;安全生产隐患排查治理情况;煤矿建设单位贯彻落实《四川省煤矿安全工作要点》(川安委[2010]2号)情况;煤矿防火安全管理情况。(苏敏)

河北建筑施工安全生产检查中39单位受罚

4月20日至5月15日,河北省住房和城乡建设厅与省安监局联合组织开展了全省建筑施工安全生产督导检查。所检查的186家单位中,39家单位受处罚。

本次检查的工程项目全部采用随机抽查的方式确定,重点查劣,共抽查施工现场68个,涉及施工企业65家,建设单位61家,监理单位60家。20家施工企业、15家监理单位和4家建设单位因违法违规行为受到责令整改的同时被实施行政处罚,共处罚金额91万元。检查中,共下发停工指令书5份,隐患整改通知书13份。

与以往不同,本次安全生产督导检查是由两个部门联合执法检查,力度大,效果好。对于检查中发现的事故隐患和问题,除下达停工整改或隐患整改通知书外,还对建设、监理和施工单位等各方安全生产责任主体及其有关人员违法、违规和违反强制性标准的行为实施行政处罚。(钟欣)



向安全要效益
以和谐求发展

内江南光有限责任公司协办

0832-5212044 5212085